

# Guía de uso CINET



**CEGMEX**  
I N S P E C C I Ó N

1.- ACCESO A LA BASE DE DATOS

Pág. 2

2.- COMO ENCONTRAR MIS CERTIFICADOS

Pág. 6

3.- CERTIFICADOS VENCIDOS/POR VENCER

Pág. 10

4.- ESTATUS Y DESCARGA DEL CERTIFICADO

Pág. 11

# 1.- ACCESO A LA BASE DE DATOS



Estimado Cliente. Ponemos a su disposición la presente guía para tener acceso a nuestra intranet para descargar sus certificados de inspección con los resultados de los servicios realizados por CEGMEX INSPECCIÓN S.A DE C.V.

Adjunto a este archivo, recibirá un usuario y contraseña. Si no lo recibió o no cuenta con él, favor de solicitarlo al siguiente correo: [ventas@cegmexinspeccion.com](mailto:ventas@cegmexinspeccion.com) o al teléfono 01 (938) 381 78 28.

**Paso 1. Ingrese nuestra Página: <http://www.cegmexinspeccion.com>**

f y t i n +52 938 3817 828 ventas@cegmexinspeccion.com

**CEGMEX**  
INSPECCIÓN

INICIO QUIENES SOMOS SERVICIOS GALERÍA BLOG CINET CONTACTO

NO BUSQUES ENMIENDAS, CON NOSOTROS ENCONTRARAS:

## SOLUCIONES REALES, CONFIANZA TOTAL


Para los servicios de inspección con pruebas no destructivas a equipo y materiales de carga o izaje. Usted siempre tendrá a la mano el soporte documental de las inspecciones de sus equipos:

**ACCESO A CLIENTES**

TrustedSite

# 1.- ACCESO A LA BASE DE DATOS

**Paso 2.** Diríjase al contenido y posteriormente dar click en el menú “CINET o ACCESO A CLIENTES”:



The screenshot shows the website's header with contact information: +52 938 3817 828 and ventas@cegmexinspeccion.com. The navigation menu includes: INICIO, QUIENES SOMOS, SERVICIOS, GALERÍA, BLOG, CINET, and CONTACTO. The 'CINET' menu item is circled in red. Below the menu is a large banner image of workers in orange uniforms on an industrial site. The banner text reads: "NO BUSQUES ENMIENDAS, CON NOSOTROS ENCONTRARAS" and "NES REALES, CONFIANZA TOTAL". Below this, there is a blue button labeled "ACCESO A CLIENTES" which is also circled in red. A red arrow points from the 'CINET' menu item to the "ACCESO A CLIENTES" button. In the bottom right corner, there is a "TrustedSite" logo.

# 1.- ACCESO A LA BASE DE DATOS



**Paso 3.** Enseguida capture el usuario y contraseña que se le proporcionó adjunto e inicie sesión.

A screenshot of the CEGMEX website's login page. The page has a dark blue header with social media icons (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn) on the left and contact information (+52 938 3817 828, ventas@cegmexinspeccion.com) on the right. Below the header is the CEGMEX logo and a navigation menu with links: INICIO, QUIENES SOMOS, SERVICIOS, GALERÍA, BLOG, CINET, and CONTACTO. The main content area is light blue and features a dark grey login box titled "Acceso a CINET". Inside this box, there are two input fields: the first is labeled "CLIENTE" and the second contains a masked password ".....". Below the password field is a blue button labeled "Enviar".

# 1.- ACCESO A LA BASE DE DATOS

**Paso 4.** En la pantalla inicial podrá ver los servicios mas recientes y el estatus de cada equipo inspeccionado.

CINET					
Servicio:	1212	Vencimiento:	Todos	Ingrese No. de Serie / Descripción <input type="button" value="Buscar"/>	
Estatus:	Todos				
Ubicación:	Todos				
Id	Serie	Descripción	Fecha de Inspección	Estatus	Certificado
1	BKV31609	ESLINGA DE IZAJE DE 04 PIERNAS DE 1"Ø CON 12ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
2	EC13503	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
3	EC13500	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
4	EH439	ESLINGA DE IZAJE DE 01 PIERNA DE 5/8"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	RECHAZADA	<a href="#">Certificado</a>

[descargar en excel](#) | [Cerrar Sesión](#)

## 2.- COMO ENCONTRAR MIS CERTIFICADOS


**Paso 1.** Diríjase a las pestañas “servicio, estatus y ubicación” :

CINET					
Servicio:	1212	Vencimiento:	Todos	Ingrese No. de Serie / Descripción <input type="button" value="Buscar"/>	
Estatus:	Todos				
Ubicación:	Todos				
Id	Id	Descripción	Fecha de Inspección	Estatus	Certificado
1	BKV31609	ESLINGA DE IZAJE DE 04 PIERNAS DE 1"Ø CON 12ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
2	EC13503	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
3	EC13500	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
4	EH439	ESLINGA DE IZAJE DE 01 PIERNA DE 5/8"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	RECHAZADA	<a href="#">Certificado</a>


[descargar en excel](#) | [Cerrar Sesión](#)

## 2.- COMO ENCONTRAR MIS CERTIFICADOS

**Paso 2.** Al dale click en las pestañas se desplegaran opciones para filtrar sus reportes, usted puede seleccionar los filtros que necesite para ubicar mas rápido el equipo deseado, ya sea por numero de servicio, estatus del equipo o la ubicación donde se realizó el servicio:



Servicio: 1212 ▼  
Estatus: 1212  
Ubicación: Otro



Servicio: 1212 ▼  
Estatus: Todos ▼  
Ubicación: Todos  
ACEPTADA  
RECHAZADA



Servicio: 1212 ▼  
Estatus: Todos ▼  
Ubicación: Todos ▼  
Todos  
PATIO DEL CLIENTE  
COSTAFUERA  
BARCO  
TF

Id	Serie
1	BKV31609

## 2.- COMO ENCONTRAR MIS CERTIFICADOS

**Paso 2(opcional).** Si cuenta con el dato, puede escribir el numero de serie del equipo, nuestro buscador puede encontrar coincidencias hasta con 1 carácter perteneciente al numero de serie del equipo que este buscando:




The screenshot shows the CINET system interface. At the top, there are filters for Servicio (1212), Estatus (Todos), and Ubicación (Todos). To the right, there is a search bar labeled 'Ingrese No. de Serie / Descripción' with a 'Buscar' button. The search bar and button are circled in red. Below the filters is a table with the following data:

Id	Serie	Descripción	Fecha de Inspección	Estatus	Certificado
1	BKV31609	ESLINGA DE IZAJE DE 04 PIERNAS DE 1"Ø CON 12ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
2	EC13503	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
3	EC13500	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
4	EH439	ESLINGA DE IZAJE DE 01 PIERNA DE 5/8"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	RECHAZADA	<a href="#">Certificado</a>

At the bottom of the interface, there are links for 'descargar en excel' and 'Cerrar Sesión'.

## 2.- COMO ENCONTRAR MIS CERTIFICADOS

**Paso 2(opcional).** Ejemplo:



**CINET**

Servicio: 1212    Vencimiento: Todos

Estatus: Todos

Ubicación: Todos

Buscar

Realiza una búsqueda en toda la base de datos

Id	Serie	Descripción	Fecha de Inspección	Estatus	Certificado
1	BKV31609	ESLINGA DE IZAJE DE 04 PIERNAS DE 1"Ø CON 12ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
2	EC13503	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
3	EC13500	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.			
4	EH439	ESLINGA DE IZAJE DE 01 PIERNA DE 5/8"Ø CON 8ft DE LONG.			

**CINET**

Servicio:    Vencimiento: Todos

Estatus: Todos

Ubicación: Todos

Buscar

Id	Serie	Descripción	Fecha de Inspección	Estatus	Certificado
1	BKV31609	ESLINGA DE IZAJE DE 04 PIERNAS DE 1"Ø CON 12ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
2	PBA1	PRUEBA EN MODULO DE EQUIPOS 1.1	15-ENE-2011	ACEPTADA	<a href="#">Certificado MT</a>   <a href="#">RT</a>

[descargar en excel](#) | [Cerrar Sesión](#)

### 3.- CERTIFICADOS VENCIDOS/POR VENCER

**Paso 1.** Puede estar en control en todo momento y verificar las fechas de vencimiento de los certificados anuales para que sus equipos no se queden sin vigencia de certificación, filtrando por periodos de “este mes, próximo mes y 2 meses”.



Id	Serie	Descripción	Fecha de Inspección	Estatus	Certificado
1	BKV31609	ESLINGA DE IZAJE DE 04 PIERNAS DE 1"Ø CON 12ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
2	EC13503	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
3	EC13500	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
4	EH439	ESLINGA DE IZAJE DE 01 PIERNA DE 5/8"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	RECHAZADA	<a href="#">Certificado</a>

descargar en excel | Cerrar Sesión

## 4.- ESTATUS Y DESCARGA DEL CERTIFICADO




**Paso 1.** Para descargar su certificado original basta con dar click en el hipervínculo “certificado”

CINET					
Servicio:	1212	Vencimiento:	Todos	Ingrese No. de Serie / Descripción	Buscar
Estatus:	Todos				
Ubicación:	Todos				
Id	Serie	Descripción	Fecha de Inspección	Estatus	Certificado
1	BKV31609	ESLINGA DE IZAJE DE 04 PIERNAS DE 1"Ø CON 12ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
2	EC13503	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
3	EC13500	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
4	EH439	ESLINGA DE IZAJE DE 01 PIERNA DE 5/8"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	RECHAZADA	<a href="#">Certificado</a>

[descargar en excel](#) | [Cerrar Sesión](#)

## 4.- ESTATUS Y DESCARGA DEL CERTIFICADO

**Paso 2.** Se abrirá el certificado original donde podrá visualizarlo, imprimirlo o bien descargarlo dando click en el botón:



cert\_escf\_qr.php 1 / 1

**CEGMEX INSPECCIÓN**

CLIENTE:  
EMPRESA DE PRUEBA  
LOCALIZACIÓN...

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE ESLINGAS DE IZAJE** CERTIFICADO No.: 459  
(Certificate number)

NÚMERO DE SERIE: (Identification number) BKV31609	UBICACIÓN: (Location) PATIO DEL CLIENTE	CARGA SEGURA DE TRABAJO: (Safe Working Load) 16.1 TONS.	ESTATUS: (Status) ACEPTADA
DESCRIPCIÓN: (Description of the sling) ESLINGA DE IZAJE DE 04 PIERNAS DE 1"Ø CON 12R DE LONG.			
NÚMERO DE PIERNAS: (Number of legs) 4	NÚMERO DE GRILLETES: (Shackle number) 4 (1 1/4"Ø)	FECHA DE INSPECCIÓN: (Date of inspection) 04-Mayo-2020	PRÓXIMA INSPECCIÓN: (Next inspection) 04-Mayo-2021
VIGENCIA: (Validity) 1 AÑO	REPORTE CEGMEX: (Test report number) CI-EP-459-20		
OBSERVACIONES: (Remarks) GRILLETES CON N/S: BKV31609A, BKV31609B, BKV31609C, BKV31609D.			
PERTENECE A (Belonging to): PERTENECE A			
MÉTODO UTILIZADO: (Method used) INSPECCIÓN VISUAL, PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Y PRUEBA DE TENSIÓN			
FABRICANTE: (Manufacturer) N/P	CERTIFICADO ANTERIOR/INICIAL DEL FABRICANTE: (Reference to previous certificate number) N/P	EXPEDIDO POR: (Issued by) N/P	
ESTA ESLINGA HA SIDO PROBADA Y APROBADA DE ACUERDO A: (This sling has been approved and tested in accordance with) ASME B30.9/2010			
			SERVICIO No. 1212 (Service number)

Descargar

Abrir en Acrobat

Descargar

Abrir en Acrobat

CERTIFICADO No.: 459  
(Certificate number)

ACEPTADA

## 4.- ESTATUS Y DESCARGA DEL CERTIFICADO



**Paso 3.** También puede descargar un archivo Excel con datos de los servicios realizados y tener control en todo momento de los servicios realizados por CEGMEX INSPECCION:

CINET					
Servicio:	1212	Vencimiento:	Todos	Ingrese No. de Serie / Descripción	Buscar
Estatus:	Todos				
Ubicación:	Todos				
Id	Serie	Descripción	Fecha de Inspección	Estatus	Certificado
1	BKV31609	ESLINGA DE IZAJE DE 04 PIERNAS DE 1"Ø CON 12ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
2	EC13503	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
3	EC13500	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
4	EH439	ESLINGA DE IZAJE DE 01 PIERNA DE 5/8"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	RECHAZADA	<a href="#">Certificado</a>

[descargar en excel](#) [Cerrar Sesión](#)



## 5.- CIERRE DE SESION

**Paso 1.** Para abandonar la CINET se da click al botón "cerrar sesión":

CINET					
Servicio:	1212	Vencimiento:	Todos	Ingrese No. de Serie / Descripción <input type="button" value="Buscar"/>	
Estatus:	Todos				
Ubicación:	Todos				
Id	Serie	Descripción	Fecha de Inspección	Estatus	Certificado
1	BKV31609	ESLINGA DE IZAJE DE 04 PIERNAS DE 1"Ø CON 12ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
2	EC13503	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
3	EC13500	ESLINGA DE IZAJE DE 02 PIERNAS DE 3/4"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	ACEPTADA	<a href="#">Certificado</a>
4	EH439	ESLINGA DE IZAJE DE 01 PIERNA DE 5/8"Ø CON 8ft DE LONG.	04-MAY-2020	RECHAZADA	<a href="#">Certificado</a>

[descargar en excel](#) | [Cerrar Sesión](#)



# CEGMEX

## INSPECCIÓN

GRACIAS